

30BA

Chasse-clous antidéflagrant

g



art.	Ø mm	L mm	S mm	g
000300806	5	150	15	130
000300808	8	150	17	145
000300810	10	150	19	200



Di questo materiale si deve evitare il contatto con l'aria in presenza di ossigeno o con apparecchiature che funzionano con scintille.

Questo tipo di strumento non deve essere utilizzato in presenza di ossigeno.

This work proof tools cannot be used in contact with oxygen or with devices that function on sparks.

Acetylene can react with the copper of the tool and form copper acetylide, a powerful and very dangerous explosive.