

M214

Plateau thermoformé souple avec tournevis Beta Easy pour vis à fente

500 g



art.	art.	
024500214	M214	
024510211	MV211	Plateau thermoformé souple M211, vide

n. 7    **1201E:** tournevis pour vis à fente ● 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm